

Мультиметры цифровые OW18A

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru

• OW18A

Мультиметры цифровые



- + Цифровой дисплей 3 5/6 разряда
- + True RMS и автовыбор диапазона измерения
- + Функция фонарика
- + Бесконтактный датчик наличия напряжения
- + Измерение температуры
- + Подсветка дисплея
- + Автоотключение
- + Противоударный холстер

+ Спецификация

- Разрядность шкалы мультиметра OWON OW18A: 5999 отсчетов
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS
- Постоянное напряжение: 60м/600м/6/60/600 В: $\pm 0.5\%$, 1000 В: $\pm 0.8\%$
- Переменное напряжение: 600м/6/60/600 В: $\pm 0.8\%$, 750 В: $\pm 1.0\%$
- Постоянный ток: 600мк/6000 мкА: $\pm 0.8\%$, 60м/600 мА: $\pm 0.8\%$, 20 А: $\pm 1.2\%$
- Переменный ток: 600мк/6000 мкА: $\pm 1.0\%$, 60м/600 мА: $\pm 1.0\%$, 20 А: $\pm 1.5\%$
- Сопротивление: 600/6к/60к/600к/6 МОм: $\pm 0.8\%$, 60 МОм: $\pm 2.0\%$
- Емкость конденсаторов: 60н/600н/6мк/60 мкФ: $\pm 2.5\%$, 600мк/6м/60 мФ: $\pm 3.0\%$
- Температура: -50°C - 400°C : $\pm 2.5\%$
- Частота: 10/100/1к/10к/100к/10 МГц: $\pm 0.8\%$
- Относительная скважность импульсов: 0.1% – 99.9%
- Режим относительных измерений
- Диодный тест
- Прозвонка соединений
- Удержание показаний DATA HOLD
- Подсветка дисплея
- Фонарик
- Индикатор разряженной батареи
- Индикатор наличия переменного напряжения (NCV)
- Режим автоотключения
- Противоударный холстер
- Питание мультиметра OWON OW18A: батарея 9 В
- Габариты мультиметра OWON OW18A: 196x88.5x56 (мм), вес 320 г

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru