

Мультиметры цифровые OW18D

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru

• OW18D

Мультиметры цифровые



- + True RMS и автовыбор диапазона измерения
- + Функция фонарика
- + Бесконтактный датчик наличия напряжения
- + Измерение температуры
- + Подсветка дисплея
- + Автоотключение
- + Противоударный холстер

+ Спецификация

- Разрядность шкалы мультиметра OWON OW18D: 20000 отсчетов
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS
- Постоянное напряжение: 20м/200 мВ: $\pm 0.05\%$, 2/20/200 В: $\pm 0.1\%$, 1000 В: $\pm 0.15\%$
- Переменное напряжение: 20м/200мВ: $\pm 0.5\%$, 2/20/200 В: $\pm 0.5\%$, 750 В: $\pm 0.8\%$
- Постоянный ток: 200 мк/2м/20м/200 мА: $\pm 0.5\%$, 20 А: $\pm 2.0\%$
- Переменный ток: 200 мк/2м/20м/200 мА: $\pm 0.8\%$, 20 А: $\pm 2.5\%$
- Сопротивление: 200 Ом: $\pm 0.5\%$, 2к/20к/200к/2 МОм: $\pm 0.3\%$, 20 МОм: $\pm 0.5\%$, 200 МОм: $\pm 5.0\%$
- Емкость конденсаторов: 2н/20н/200н/2мк/20мк/200мк/2м/20 мФ: $\pm 3.0\%$
- Температура: -50°C - 400°C : $\pm 1.0+3^{\circ}\text{C}\%$
- Частота: 20/200/2к/20к/200к/2МГц: $\pm 0.1\%$
- Относительная скважность импульсов: 0.1% – 99.9%
- Режим относительных измерений
- Диодный тест
- Прозвонка соединений
- Удержание показаний DATA HOLD
- Подсветка дисплея
- Фонарик
- Индикатор разряженной батареи
- Индикатор наличия переменного напряжения (NCV)
- Режим автоотключения
- Противоударный холстер
- Питание мультиметра OWON OW18D: батарея 9 В
- Габариты мультиметра OWON OW18D: 196x88.5x56 (мм), вес 320 г

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: okw@nt-rt.ru || www.owon.nt-rt.ru